

## TECHNICKÝ PROTOKOL

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	6AE 4931
Značka a typ vozidla	Škoda Octavia Combi III FC 2,0 TDI 110 kW 4x4 Style+
Druh vozidla	osobní
Číslo karoserie VIN	TMBLJ7NE6J0052564
Technický průkaz číslo	
Rok výroby	2017
Uvedení do provozu	5/2017
Stav km	
Barva karoserie	Sedá
STK / Emise do	5/2023
Země původu	R
Odpočet DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

### KAROSERIE

Karoserie  původní  koroze  opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka  
provozní od rky


### POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Poslední servisní prohlídka	6.1.2021 p i 61 457km
Záruka mobility	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne
Servisní knížka	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Ostatní dokumentace k vozu	Návod k obsluze
Klíče od vozu / počet	2
Vozidlo po havárii	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Poznámka	

### PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Motorový olej	poslední výměna dne 6.1.2021	při 61 457	km
Množství / stav oleje	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		
Chladicí kapalina			
Množství / stav chladicí kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		
Brzdová kapalina	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav brzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		

### AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



## POHON VOZU

- Pohon**  4x2  4x4
- Stav**  odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
 zjevná závada  
 doporučená výměna oleje v rozvodovce
- Poznámka**

## MOTOR

- Motor**  odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
 po výměně
- Chod motoru**  zvýšená hlučnost  
 snížený výkon  
 kouřivost  
 zvýšená spotřeba oleje  
 zjevná závada
- Stav rozvodového řemene / řetězu**  odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
 doporučená výměna
- Poznámka**

## SPOJKA

- Spojka**  odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
 snížená účinnost  
 doporučená oprava / výměna  
 hlučnost / vibrace setrvačnicku
- Poznámka**

## PŘEVODOVKA

- Převodovka**  odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
 po výměně  
 zvýšená hlučnost  
 zjevný únik oleje  
 zjevná funkční vada
- Poznámka**

## NÁPRAVA

- | Přední náprava   | Zadní náprava  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání |
| <input type="checkbox"/> vůle v uložení a závěsech                                       | <input type="checkbox"/> vůle v uložení a závěsech                                       |
| <input type="checkbox"/> mechanické poškození  | <input type="checkbox"/> mechanické poškození  |
| <input type="checkbox"/> snížená účinnost  | <input type="checkbox"/> snížená účinnost  |

**Poznámka**

## ŘÍZENÍ

- Řízení**  odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
 zvýšená vůle  
 projevy netěsnosti  
 táhne stranou  
 zjevná závada

**Poznámka**

## BRZDY

- Brzdy**  odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
 po výměně  
 snížená účinnost  
 zjevná závada  
 doporučená výměna  
 koroze

**Stav obložení**

- Ruční brzda**  odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
 dlouhý proběh  
 snížená účinnost  
 zjevná závada

**Poznámka**

za inající koroze zadních brzd

## TLUMIČE

- Tlumiče**  odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
 po výměně  
 snížená účinnost  
 doporučená výměna

**Poznámka**

## VÝFUKOVÝ SYSTÉM

- Výfukový systém**
- odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
  - po výměně
  - zvýšený hluk
  - zvýšená koroze
  - netěsnosti
  - doporučená výměna

- Filtr pevných částic DPF?**
- ano  ne

- Stav filtru DPF**
- odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
  - zjevná závada / nutná výměna
  - doporučená výměna

Stav

Poznámka

## DVEŘE

- Dveře**
- odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
  - zámky nepoškozeny
  - vadný zámek
  - vůle v závěsech
  - plynové vzpěry funkční
  - el. vzpěry funkční
  - zjevná závada

Poznámka

## INTERIÉR

- Interiér**
- odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
  - bez poškození
  - poškozený
  - znečištěný

Poznámka

## KLIMATIZACE

- Klimatizace**
- odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
  - snížená účinnost
  - hlučnost

Poznámka

## BEZPEČNOSTNÍ PÁSÝ

- Bezpečnostní pásy**
- odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
  - poškozené
  - chybějící
  - nutná oprava
  - zjevná závada

Poznámka

## AIRBAGY

- Airbagy**
- odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
  - zjevná závada

Poznámka

## SEDADLA

- Stav sedadel**
- odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
  - znečištěná
  - funkční posun + sklápění
  - funkční vyhřívání sedaček
  - zjevná závada

Poznámka

## OKNA / SKLA

- Okna / skla**
- odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
  - funkční výhřev
  - funkční ostřik
  - mírně poškozené, posekané od kamínků
  - poškozená

Poznámka

## AKUMULÁTOR

- Akumulátor**
- původní
  - po výměně
  - snížená účinnost
  - doporučená výměna

Poznámka



Jsme členy programů

**Das WeltAuto.**  
Kvalitní ojeté vozy. Garantováno.



## ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky  funkční  nefunkční

Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky  funkční  nefunkční

Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače  funkční  nefunkční

Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení  funkční  nefunkční

Navigace, rádio, přehrávač  funkční  nefunkční

Poznámka

## POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo  ano  ne **Dezén v mm**

Lékárnička  ano  ne

Trojúhelník  ano  ne

Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)  ano  ne

## POZNÁMKY

## PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků  ocelové  hliníkové

Typ pneu  letní  zimní

Výrobce, značka, rozměr Dunlop Sportmaxx RT 225/45 R17 91W

Stav pneu v mm  
LP 7,5 LZ 6  
PP 7,5 PZ 6

Odpovídá homologaci  ano  ne

Doporučená výměna  ano  ne

Bezp. šrouby kol  ano  ne

Poznámka

Dle ELSA PRO po lakové opravě Z nárazníku a lakovací práce 5Z dveře

## ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - jméno, podpis) Michal Holinka

Převzal (technik - jméno, podpis) 3.9.2021 Vlast. Bufák

## PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V \_\_\_\_\_ dne

Podpis (razítko)

## KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V \_\_\_\_\_ dne

Podpis (razítko)